ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ по документам TRANS/SC.3/WP.3/56 и TRANS/SC.3/2004/6

- I. Предлагаем уточнить пункт 4 статьи 1.07 документа TRANS/SC.3/2004/6:
 - "4. Кроме того, в нижеследующих случаях до отхода следует проверить остойчивость судов, перевозящих контейнеры:
 - а) для судов шириной менее 9,5 м при загрузке контейнеров более чем в один ярус;
 - b) для судов шириной 9,5 м и**ли** более, **но менее 11 м** при загрузке контейнеров более чем в два яруса;
 - с) для судов шириной 11 м и более при загрузке контейнеров более чем в три яруса или более трех рядов в ширину;
 - d) для судов шириной 15 м и более при загрузке контейнеров более чем в три яруса".

Для того чтобы сохранить логику построения предложений, в пункте b) желательно убрать выделенные буквы и слова или в пункте c) уточнить текст в соответствии с пунктом b), заменив и на или и добавив после слова "более" перед тире выражение: "но не менее 15 м".

Мы считаем, что редакция этого пункта в ОППД более логична, и предлагаем её использовать.

- "4. Кроме того, в нижеследующих случаях до отхода следует проверить остойчивость судов, перевозящих контейнеры:
 - а) ширина судна меньше 9,5 м, загрузка контейнеров больше чем в 1 ярус;
 - b) ширина судна равна или больше 9,5 м, загрузка контейнеров больше чем в 2 яруса;
 - с) ширина судна равна или больше 11 м, загрузка контейнеров больше чем в 3 яруса или более 3-х рядов в ширину;
 - d) ширина судна равна или больше 15 м, загрузка контейнеров больше чем в 3 яруса".
- II. Предлагаем в статье 4.05, пункт 3 отразить в следующей редакции:
 - "3. Высокоскоростные суда на ходу должны использовать радиолокатор, как в режиме «Работа», так и в режиме «Подготовка»."

Можно согласиться с редакцией представленного вами пункта, если расширить предложенную сноску абзацем следующего содержания:

"В зависимости от условий плавания судоводитель может использовать радиолокатор, как в режиме «Работа», так и в режиме «Подготовка»."

Это позволит снизить отрицательное влияние излучения РЛС на экипаж и пассажиров судов.

- III. Предлагаем учесть рекомендации компетентных органов России и добавить в статью 6.21 новый пункт 5 следующего содержания:
 - "5. Пассажирским судам с пассажирами на борту запрещается движение в счале. Движение в счале возможно лишь в случае аварийной буксировки пассажирского судна".
- IV. Предлагаем в пункте 2 статьи 9.06 подпункты обозначить как **a); b); c)** и **d)**.
- V. Секретариат поддерживает решения, отраженные в пунктах 7 и 8 документа TRANS/SC.3/WP.3/56. Возможно, дискуссия по предложениям Секретариата ДК позволит найти оптимальное решение ещё на предстоящей сорок восьмой сессии Рабочей группы по ВВТ.

H-1068 Budapest • Benczúr utca 25 • Tel: +36 1 461 80 10, +36 1 461 80 15 • Fax: +36 1 352 18 39, +36 1 461 8019 e-mail: secretariat@danubecom-intern.org http://www.danubecom-intern.org