

**Economic Commission for Europe**

Inland Transport Committee

**Working Party on the Transport of Dangerous Goods**

**104th session**

**14 May 2018**

Geneva, 15-17 May 2018

Item 4 of the provisional agenda

**Work of the RID/ADR/ADN Joint Meeting**

**Проекты поправок к приложениям А и В к ДОПОГ для  
вступления в силу 1 января 2019 года - Поправки к  
документу ECE/TRANS/WP.15/240**

**Записка секретариата**

**A. Поправки к документу ECE/TRANS/WP.15/240 принятые  
Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ**

**Глава 1.6, 1.6.3.49**

Заменить номинального давления срабатывания разрывной мембранны *на* давления разрывной мембранны

(*Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47*)

**Глава 1.6, 1.6.4.51**

Заменить номинального давления срабатывания разрывной мембранны *на* давления разрывной мембранны

(*Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47*)

**Поправка – Глава 2.2, 2.2.9.1.7, в пункте g) после «элементы и батареи»**

*Включить*, изготовленные после 30 июня 2003 года

(*Справочный документ: неофициальный документ INF.37*)

**Глава 3.3, СП 392, В таблице в пункте а) (пять раз)**

Заменить Правила ... ЕЭК ООН *на* Правила ... ООН

(*Справочный документ: неофициальный документ INF.30*)

**Поправка – Глава 5.3, 5.3.1.2**

Заменить существующий текст следующим:

**5.3.1.2** В заголовке после "контейнерах," включить "контейнерах для массовых грузов,".

Изменить первый абзац после примечания следующим образом:

"Большие знаки опасности должны размещаться на обеих боковых сторонах и на каждой торцевой стороне контейнера, контейнера для

массовых грузов, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны и на двух противоположных сторонах в случае мягких контейнеров для массовых грузов."».

(Справочный документ: неофициальный документ INF.20)

#### **Поправка – Глава 6.8, 6.8.2.1.23**

*Изменить первую поправку следующим образом:*

##### **6.8.2.1.23** Изменить первые два предложения следующим образом:

"Способность изготовителя выполнять сварочные работы должна быть проверена и подтверждена компетентным органом или назначенным им органом, который выдает официальное утверждение типа. Способность мастерской по техническому обслуживанию или ремонту выполнять сварочные работы должна быть проверена и подтверждена соответствующим проверяющим органом согласно пункту 6.8.2.4.5. Изготовитель или мастерская по техническому обслуживанию или ремонту должны использовать систему обеспечения качества сварки".

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/9 и INF.47)

#### **Поправка – Глава 6.8, 6.8.2.2.10**

*Изменить первую поправку следующим образом:*

##### **6.8.2.2.10** Изменить первое предложение второго абзаца следующим образом:

"За исключением цистерн, предназначенных для перевозки сжатых, сжиженных или растворенных газов, когда компоновка разрывной мембранны и предохранительного клапана должна удовлетворять требованиям компетентного органа, внутреннее давление разрыва разрывных мембран должно отвечать следующим требованиям:

- минимальное давление разрыва при 20 °C, включая допуски, должно составлять не менее 0,8 испытательного давления,
- максимальное давление разрыва при 20 °C, включая допуски, должно составлять не более 1,1 испытательного давления и
- давление разрыва при максимальной рабочей температуре должно превышать максимальное рабочее давление."

(Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47, с внесенными поправками)

#### **Глава 6.8, 6.8.5.1.2, в пункте а) в новом подпункте**

*Заменить -40 °C на -60 °C*

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/11 и INF.47)

## **B. Другие поправки к документу ECE/TRANS/WP.15/240**

#### **Вторая поправка – Глава 1.6, 1.6.1.40**

*(Данная поправка не касается текста на русском языке.)*

**Глава 1.6, после 1.6.3.53**

*Включить Перенумеровать 1.6.3.50 как 1.6.3.100.*

**Глава 2.1, 2.1.5**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 2.2, 2.2.8.2.1**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 2071**

*Исключить В колонке 3в включить «M11».*

**Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 2381**

*Заменить ТР38 на ТР39*

**Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 3148**

*Заменить ТР39 на ТР38*

**Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 3528, 3529 и 3530**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 3.3, новое СП 388, четвертый абзац**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 4.3, 4.3.4.1.3, Таблица, для класса 4.1, для № ООН ОNU 3533 и 3534**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 4.3, 4.3.4.1.3, Таблица, для класса 5.1, для № 3375**

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

**Глава 5.2, 5.2.2.2.2, Таблица, для опасности класса 4.1**

*Заменить твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества и полимеризующиеся вещества на полимеризирующиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества*

**Глава 6.8, 6.8.2.2.11**

*После Добавить следующий новый абзац включить 6.8.2.2.11*